

フェンダージャパンよりお客様に大切なお知らせです。

「フェンダージャパン PB70-US/ASH のピックアップに関するお詫びとお願い」

平素はフェンダージャパン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が販売しておりますフェンダージャパン PB70-US/ASH におきまして、2010年2月製造分からのモデルに、一部カタログ掲載と仕様が異なるピックアップが搭載されているモデルがあることが判明しました。謹んでお詫び申し上げますとともに、該当モデルの無償点検ならびにピックアップの仕様が違っていた場合、通常のピックアップに無償交換をさせていただきます。つきましては、お客様のお手元に当該モデル（シリアル番号）がございましたら、誠にお手数をお掛けいたしますが、お買い上げいただきました楽器店を通じまして、お送りくださいますようお願い申し上げます。

お客様ならびに関係者の皆様にご迷惑をお掛け致しましたこと深くお詫び申し上げます。

今後はこのようなことがないよう製品管理を一層徹底してまいります。

2010年7月

株式会社神田商会

記

■対象モデル：PB70-US/ASH NAT/M および PB70-US/ASH 3TS/R

■対象商品のシリアル番号は以下の通りです。

*NAT/M は以下の 7 本です。

T090128/T090129 /T090132/T090137/T090141/T090142/T090143

*3TS/R は以下の 3 本です。

T089388/T089389/ T090439

上記に該当いたしますシリアル番号のモデルをお持ちのお客様は、大変お手数をお掛けいたしますが、お買い上げの楽器店を通じて無償点検および PB VINTAGE U.S.A.ピックアップに無償交換をさせていただきます。

■連絡先：【問合せ先】

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町 3-4

株式会社神田商会 営業部 : 03-3254-3611

フェンダージャパン製品サービス窓口 : 03-3254-3642

お客様にはご迷惑をおかけしましたこと深くお詫びを申し上げます。

☎ 株式会社 神田商会

東京 : 03-3254-3611 / 大阪 : 06-6241-1181 / 札幌 : 011-855-2341

<http://www.kandashokai.co.jp>